



Legenden:

	Abändern		Schuppen/Schalen
	Feststellen		Feinstellen
	Risse		Hygroskopische Salze
	Hygroskopische Salze		Farbreste
	Salzausblühung		Mörtelschäume
	Stips oder Sinterkruste		Allergieritzungen
	Farbreste		Fremdkörper (Fe- Holz)
	Mörtelschäume		Filmkrusten
	Allergieritzungen		Biogener Bewuchs
	Fremdkörper (Fe- Holz)		
	Filmkrusten		
	Biogener Bewuchs		

Hinweise:

Allgemeine Hinweise:
Alle Maße wurden sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Bauplan bezogen.
Maßstab für Freischnitte und Türansicht beziehen sich auf Bauplanmaßstäbe.

Urtümliche Hinweise:
Die hier eingezeichneten Schäden sind auf Basis der Vorarbeiten und der Untersuchung der Schäden erstellt. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben liegt bei der Auftraggeberin.

Höhen:

**Schadenskartierung
Naturstein**

Projekt: Turmsanierung Ev. Stadtkirche Aalen
An der Stadtkirche
73430 Aalen

Bauherr: Ev. Kirchengemeinde Aalen
Kirchl. Verwaltung, Recht und Finanzen
Wöhler-Merz-Str. 13
73430 Aalen

Plan: Turm-Ostfassade

1/20 01.09.2011 64
Maßstab Datum Plan-Nr.
gezeichnet: Franziska Maria Oetler geprüf.
KSB/DeT + Oetler Architekten und Ingenieure
Kontaktperson: 14
73430 Schwabach-Olmund
Tel. 07171-99 730-20
Fax 07171-99 730-29